

外部電源設備の被害状況



図1 福島第一原子力発電所
大熊線1L遮断器



図2 夜の森線No.27鉄塔