

6:45 昼

様式9-1

原子力災害対策特別措置法第15条第1項の基準に達したときの報告様式(原子炉施設)

平成23年 3月 12日

経済産業大臣、福島県知事、楢葉町長、富岡町長 殿

第15条報告

通報者名 福島第二原子力発電所長 増田 尚宏

連絡先 0240-25-4111(代) ( )

原子力災害対策特別措置法第15条第1項に規定する異常な水準の放射線量の検出、又は原子力緊急事態に該当する事象が発生しましたので、以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作1-2	
原子力緊急事態に該当する事象の発生箇所	福島第二原子力発電所 / 号機 Z 号機	
原子力緊急事態に該当する事象の発生時刻	① 平成23年 3月 12日 5時 22分 (24時間表示) ② 平成23年 3月 12日 5時 32分	
発生した原子力緊急事態に該当する事象の種類	<input checked="" type="checkbox"/> ①敷地境界放射線量異常上昇 <input checked="" type="checkbox"/> ⑦格納容器圧力異常上昇 <input checked="" type="checkbox"/> ②放射性物質通常経路異常放出 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧圧力抑制機能喪失 <input checked="" type="checkbox"/> ③火災爆発等による放射性物質異常放出 <input type="checkbox"/> ⑨原子炉冷却機能喪失 <input type="checkbox"/> ④原子炉炉外臨界 <input type="checkbox"/> ⑩直流電源喪失(全喪失) <input type="checkbox"/> ⑤原子炉停止機能喪失 <input type="checkbox"/> ⑪炉心溶融 <input type="checkbox"/> ⑥非常用炉心冷却装置注水不能 <input type="checkbox"/> ⑫停止時原子炉水位異常低下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬中央制御室等使用不能	
	想定される原因	<input checked="" type="checkbox"/> 特定 S/C 温度 100℃ 超え <input type="checkbox"/> 調査中
検出された放射線量の状況・検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備等の状態等	別紙参照	
その他事象の把握に参考となる情報	・除熱能力がない点	

備考 別紙は様式10の別紙と同じ