

2010年 1月16日 (102)

主要項目	当直長 (当直副長)	操 作 員 (A)
<p>12. 原子炉減圧</p>	<p>2. 原子炉減圧指示</p>	<p>3. 下記いずれかの方法により原子炉減圧実施, 報告</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) SRV「手動開」 (2) HPCI系テストラインにて「手動起動」(注水不要な場合) (3) 非常用復水器「使用」 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0; width: fit-content;"> 原子炉冷却材温度変化率 55°C/h 以下 </div>