



HPCI 制御盤（後日撮影）
当時,状態表示灯は全て消灯