

様式-1

福島第一原子力発電所 1・2号機

平成 23年 3月 11日 金曜日(1直)

当直長引継日誌(3/4)

2号機		
1. 運転状況		
(1) 原子炉停止中		
(2) 警報「SEISMIC MONITOR TRIP」発生		14:47
(3) 原子炉自動スクラム・主タービン自動停止(宮城県沖地震発生)		14:47
(4) 原子炉の状態「運転」→「高温停止」		14:47
(5) 全制御棒全挿入		14:47
(6) 原子炉モードスイッチ「運転」→「停止」		14:47
(7) D/G2A自動起動(大熊線2号外部電源喪失)ノトリップ		14:47/15:41
(8) MSIV 全閉		14:47
(9) M COND Vacブレーク		14:55
(10) 原子炉未臨界		15:01
(11) RCIC 手動起動		15:02
(12) トーラスクーリングノトーラススプレイ インサービス		15:07/15:25
(13) RPS MG (A)ノ(B)再起動		15:27/15:29
(14) D/G2Bしゃ断器トリップ(ランニングスタンドパイ)ノトリップ		15:40/15:42
(15) M/C2Eトリップ		15:41
(16) 全交流電源喪失		15:41
2. 保安規定の遵守状況		
(1) 保安規定第17条(地震・火災等発生時の処置)		
・震度5弱以上の地震発生に伴い運転管理部長報告		14:50
(2) 保安規定第76条(異常発生時の基本的な対応)		
・原子炉自動スクラム発生に伴い運転管理部長報告		14:50
(3) 保安規定第77条(異常時の処置)		
・「原子炉がスクラムした場合の運転操作基準」に則り実施		14:47
(4) 保安規定第113条(通報)		
・原子力災害特別措置法第10条第1項特定事象(全交流電源喪失)発生に伴い運転管理部長報告		15:41
3. 定例試験		
(1) T-RFP油タンク油面高ノ低警報試験、油ポンプ自動起動試験	合格	10:05~10:29
(2) MTb保安装置試験	合格	10:33~10:43
(3) 密封油系試験	合格	11:06~11:17
4. 作業依頼・不適合		
なし		
5. 廃棄物処理設備の状況		
特記事項なし		
6. その他(共通)		
(1) 地震発生		14:46
楢葉町北田6強 富岡町本岡6強 大熊町下野上6強 大熊町野上6強 双葉町新山6強		
(2) 大津波警報発令		14:58

様式-1