





解析結果(初期3時間)



・逃し安全弁の開閉が続くと、蒸気が压力容器から失われるため、原子炉水位は、低下していく。事象開始から約2.5時間後(17:20頃)に炉心の露出が開始している。