

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所
における対応状況について（平成24年6月版）
資料一覧

福島第一原子力発電所

- 福島第一原子力発電所被災直後の対応状況について
- 福島第一原子力発電所電源復旧に関する対応状況について
- 福島第一原子力発電所1号機における地震発生から3月12日（土）までの主な時系列
 - ・福島第一原子力発電所1号機注水に関する対応状況について
 - ・福島第一原子力発電所1号機格納容器ベント操作に関する対応状況について
- 福島第一原子力発電所2号機における地震発生から3月15日（火）までの主な時系列
 - ・福島第一原子力発電所2号機注水に関する対応状況について
 - ・福島第一原子力発電所2号機格納容器ベント操作に関する対応状況について
- 福島第一原子力発電所3号機における地震発生から3月15日（火）までの主な時系列
 - ・福島第一原子力発電所3号機注水に関する対応状況について
 - ・福島第一原子力発電所3号機格納容器ベント操作に関する対応状況について
- 福島第一原子力発電所4号機における地震発生から3月15日（火）までの主な時系列
- 福島第一原子力発電所5号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
- 福島第一原子力発電所6号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
 - ・福島第一原子力発電所5／6号機原子炉冷温停止までの対応状況について

福島第二原子力発電所

- 福島第二原子力発電所1号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
 - 福島第二原子力発電所2号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
 - 福島第二原子力発電所3号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
 - 福島第二原子力発電所4号機における地震発生から原子炉冷温停止までの主な時系列
- ・福島第二原子力発電所原子炉冷温停止までの対応状況について

○別添：現場の声

なお、福島第一原子力発電所の事故に関する記録及びプラントデータについては、当社公表の「福島第一原子力発電所の事故に係わる運転記録及び原子炉施設等の事故記録（平成23年4月26日、5月16日お知らせ済み）」、「福島第一原子力発電所の地震発生時におけるプラントデータ等を踏まえた対応（平成23年5月24日お知らせ済み）」を、福島第二原子力発電所の事故に関する記録及びプラントデータについては、「福島第二原子力発電所の地震発生時におけるプラントデータ等について（平成23年8月10日お知らせ済み）」を参照ください。

以 上

本資料は、これまでの事故調査の過程で得られた当直長日誌、運転日誌、チャートなどの記録や、中操ホワイトボードなどの各種情報、関係者への聞き取り結果を基に事実関係を整理し、当社として認定した事実を取りまとめたものです。