

3km～10km 圏内の屋内退避を指示。

- 21:27 中央制御室内の仮設照明が点灯。
22:00頃 **東北電力第一陣、高圧電源車1台の到着を確認。**

平成23年3月12日（土）

- 0:30 国による避難住民の避難措置完了確認（双葉町及び大熊町の3km以内避難措置完了確認，1:45に再度確認）
- 1:20頃 当社の高圧電源車1台の到着を確認。
- 3:27 ディーゼル駆動消火ポンプ（以下、「DDFP」）起動せず。
- 4:55 発電所構内における放射線量が上昇（正門付近 0.069 μ Sv/h(4:00) → 0.59 μ Sv/h(4:23)) したことを確認，官庁等に連絡。
- 5:44 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所から半径10km圏内の住民に避難指示。
- 7:11 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所に到着。
- 8:04 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所を出発。
- 10:15頃 当社及び東北電力が派遣した電源車72台が，福島に到着していることを確認（高圧電源車：福島第一12台，福島第二42台，低圧電源車：福島第一7台，福島第二11台）。
- 11:13 DDFP自動起動。
- 11:36 DDFP停止。
- 11:36 **RCIC自動停止。**
- 12:06 **DDFP起動，DDFPによる代替S/Cスプレイ開始。**
- 12:35 **高圧注水系（以下、「HPCI」）自動起動（原子炉水位低）。**
- 16:27 モニタリングポスト No.4 付近で500 μ Sv/hを超える放射線量（1,015 μ Sv/h）を計測したことから，原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したと判断，官庁等に通報。
- 17:30 **ベントの準備を開始するよう発電所長指示。**
- 18:25 内閣総理大臣が，福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民に対し避難指示。
- 20:36 原子炉水位計の電源喪失により原子炉水位が不明となる。

平成23年3月13日（日）

- 2:42 **DDFPによる原子炉代替注水への切替のため，HPCI停止。**
- 2:45 逃がし安全弁（以下、「SRV」）1弁を開操作したが開動作せず。その後，全弁を順次，開操作するも開動作せず。