



1号機 PLRポンプ(A)(B)入口温度

資料Ⅱ-1-1-13



※記録計チャート上の2本の線は、実際には針がぶつからないようにするため、同じ時間の記録が少しずれて記録される仕組みとなっているところ、上記チャートはそのずれを無くして時差を修正している。

東京電力「記録計チャート」(平成23年5月)を基に作成



(IC戻り配管とPLR配管との接続状況は、工事認可書類、写真等に基づく)